

**Nachtragshaushaltsplan 2011 – Unterhaltung der baulichen Anlagen**  
**(Übersicht der veränderten Maßnahmen)**

Maßnahme	Neuer Ansatz 2011 €	Bisheriger Ansatz 2011 €	Unterschied mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
Produkt 11510 – Verwaltungsgebäude				
<b>Außenstelle Rühmkorffstr., VHS; Eingangstür</b>	15.000	0	+15.000	Die Haupteingangstür der Volkshochschule soll ersetzt werden, um ein neues Schließsystem zu installieren, das die Abwicklung des Kursbetriebes – insbesondere am Wochenende – erleichtert.
<b>Kreishaus B Anstrich und Fensterdichtungen</b>	85.000	217.000	- 132.000	Mit der Maßnahme war geplant, für das gesamte Kreishaus B beschädigte Fensterdichtungen zu ersetzen und nötige Anstricharbeiten an den Fenstern vorzunehmen. Die weitere Planung hat jedoch ergeben, dass die Maßnahme auch die ggf. nötige Fassadenertüchtigung und -reinigung beinhalten sollte. Ferner sind in dem Kontext auch im Glaszwischenbau defekte Dichtungen zu ersetzen und aufgetretene Wasserschäden zu beseitigen.  Der Fachdienst beabsichtigt daher, die Maßnahme neu zu beplanen und in mehreren Bauabschnitten zu realisieren.  In 2011 sollen in einem ersten Schritt zunächst acht herausstehende Fensterelemente im Erdgeschoss des Anbaues (Innenhofseite) ersetzt werden. Die dort 1987 verbauten Holzelemente sind stark beschädigt. Außerdem greift eindringendes Wasser dort bereits die Mauerelemente an.
Summe der Veränderungen			- 117.000	

<b>Maßnahme</b>	<b>Neuer Ansatz 2011 €</b>	<b>Bisheriger Ansatz 2011 €</b>	<b>Unterschied mehr (+) weniger (-) €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Produkt 11520 – Schulgebäude				
<b>Gymnasium Hoya</b> Sanierung der Schüler- WC-Anlagen	50.000	90.000	- 40.000	Die Schüler-WC-Anlagen am Gymnasium Hoya sind wie geplant saniert worden. Die angesetzten Kosten wurden nicht ausgeschöpft. Der Ansatz kann reduziert werden.
<b>Gutenbergschule Hoya</b> Sanierung des Daches der Sporthalle	40.000	0	+ 40.000	Die Kunststoffbahn des Flachdaches war nach etlichen Reparaturen derart abgängig, dass diese nicht nochmals repariert werden konnte. Die Kunststoffbahn musste vollflächig ersetzt werden.
<b>Realschule Marklohe</b> Fenstererneuerung Erdgeschoss	50.000	100.000	-50.000	Im Rahmen der Maßnahme wurden die Fenster im Erdgeschoss der Realschule erneuert. In einem weiteren Schritt steht der Austausch von Fluchttüren an. Die Maßnahme wird für 2012 neu geplant und in die Haushaltsberatung eingebracht.
<b>BBS Nienburg</b> Sanierung des Glasvordaches Cafeteria	90.000	0	+ 90.000	Die Berufsbildenden Schulen verfügen im Bereich der Cafeteria über einen überdachten Pausenbereich im Außengelände. Die Holz-/Glaskonstruktion weist erhebliche Undichtigkeiten sowie Feuchtigkeitsschäden an den Holzbindern auf. Gleichzeitig besteht bei den damals verwendeten Drahtglasplatten eine hohe Bruch- und Verletzungsgefahr. Die Feuchtigkeitsschäden sind soweit ausgeprägt, dass bei hohen Schneelasten eine Einsturzgefahr nicht ausgeschlossen ist. Die Verwaltung hat daher einen Statiker beauftragt, die Substanz der Konstruktion zu bewerten. Die Schulleitung erachtet die Überdachung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes für unbedingt notwendig. Die Verwaltung schlägt daher vor, den Glasanbau kurzfristig zu sanieren.

<b>BBS Nienburg</b>	0	26.000	- 26.000	Die Tore konnten zunächst wieder gangbar gemacht werden. Ein Austausch ist daher kurzfristig nicht nötig. Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit einer konzeptionellen Neubepanung des C-Traktes nach Inbetriebnahme der Metallwerkstätten neu zu betrachten sein.
Austausch Tore Bauhalle				
<b>Realschule Stolzenau</b>				
Auladeckensanierung	100.000	56.000	+ 44.000	In der Planung für 2011 war vorgesehen aus brandschutztechnischer Sicht die Holzdecken im Aulabereich und in den Schulfluren der Realschule Stolzenau zu sanieren.
Flurdeckensanierung	0	139.000	- 139.000	Die Flurdeckensanierung konnte in der Sommerpause nicht durchgeführt werden und ist für 2012 einzuplanen. Die Sanierung der Auladecke ist nach Rücksprache mit der Schule noch im zeitlichen Zusammenhang mit den Herbstferien durchführbar.  Hierzu schlägt die Verwaltung jedoch vor, im Zusammenhang mit der Deckensanierung durch den Einbau neuer Beleuchtungselemente auch die Beleuchtung der Aula zu verbessern und aus energetischer Sicht zudem das dort bestehende Fensterband auszutauschen. Die Mehrkosten wären im Nachtragshaushalt zu veranschlagen.
Summe der Veränderungen			- 81.000	

---